



BÅHUSGT.

Nr. 8	Klasse C
10	C
24	C
25	C

138.19



135.24

Gate	Båhus gate	nr. 8
Betegnelse		
Eier 1970	Erling Johnsen	
Takst kr.	60 000	Areal tomt 472 m ² ; bygninger m ²
Bruk	Bolig	
Oppført	1899	tidligst _____ senest _____ omkring _____
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk	
Arkitekt		
Plantype		
Hovedmål	Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein. Hel.	Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende profilert panel.	
Tak	Valtak, skifer.	Under hele huset.
Eksteriør	Rikt utstyrt fasade. _-postvinduer m. omramming som halv-søyler med flate overbord. Løvsagarbeider under overbord. Hor. bånd under vinduer m. fortanning og utskårne søyler.	
Interiør	Tofløyed fyllingsdør m. overvindu.	
Gårdsplass,	Grus. Ustelt.	
Uthus	Bakhus med enklere fasadeutstyr. To etg. bebodd.	
Ombygging	1898 Nybygg anmeldt. 1975. wc/dusj innredet.	
Tegninger, oppmålinger		
	Ønskelige forandringer	
	Omgivelser	
	Positive.	
	Vedlikeholdstilstand	B
	Antikvarisk tilstand	B
	Arkitekturvurdering	A-B
	Miljøvurdering	B
	Prioritering	C
	Dato	1.6.75
	Sign	J.T.


I.

Gate	Båhus gate	nr.	10
Betegnelse			
Eier 1970	Alfhild Hansen		
Takst kr.	70 000	Areal tomt	479 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	1899	tidligst	senest
<small>KJENT</small>			omkring <small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 2		
Grunnmur	Pusset stein. Hel.	Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.		
Tak	Valmtak. Skifer. Kobbhus.	Under hele huset.	
Eksteriør	Jevnt fordelte T-postvinduer med hele ruter. Flat omr. med utskjæringer i sidebord. Kraftig trekantformet overbord på konsoller. Løvsagarbeider. Hor. bånd under vinduer, samt stående brystn. panel i 1. et.		
Interiør			
Gårdsplass, Uthus	Gras. Grus. To et. som forhus. Valmtak. Beboedd. Bra.		
Ombygging	1899 Nybygg anmeldt. 1900 Forandring. 1910 Forandring. 1946 Kobbhus oppført.		
Tegninger, oppmålinger			
	Ønskelige forandringer		
	Omgivelser		
	Positive.		
	Vedlikeholdstilstand	B	
	Antikvarisk tilstand	B-C	
	Arkitekturvurdering	B-C	
	Miljøvurdering	B	
	Prioritering	C	
	Dato	1.6.1975.	
	Sign	J.T.	

Gate	Båhus gate	nr. 10
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

I.

Gate	Båhus gate	nr. 24
Betegnelse		
Eier 1970	Fritjov Olsen	
Takst kr.	65 000	Areal tomt 524 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig.	
Oppført	1899	tidligst _____ senest _____ omkring _____
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk	
Arkitekt		
Plantype		
Hovedmål	Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein sprukket.	Kjeller
Vegger	Tømmer liggende faspanel.	
Tak	Valmtak. Skifer.	Under hele huset.
Eksteriør	Jevnt fordelte to og tre-fagsvinduer m. flat prof.omramming og overbord på konsoller.	
Interiør		
Gårdsplass,	Grus, velstelt.	
Uthus	To etg.Valmtak. Som forhus.Bebodd. Bra.	
Ombygging	1898 Nybygg anmeldt. 1971 Bad/wc innredet.	
Tegninger, oppmålinger		
	Ønskelige forandringer	
	Omgivelser	
	Positive.	
	Vedlikeholdstilstand	B
	Antikvarisk tilstand	C
	Arkitekturvurdering	C
	Miljøvurdering	B
	Prioritering	C
	Dato	1.7.1975
	Sign	J.T.

Gate		Båhus gt.	nr. 24
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			
			

135.29
utsmitt

I.

Gate	Båhus gate	nr. 25
Betegnelse		
Eier 1970	Gudrun Moe	
Takst kr.	67 000	Areal tomt 532 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig.	
Oppført	1899	tidligst _____ senest _____ omkring _____
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk	
Arkitekt		
Plantype		
Hovedmål	Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset mur, Sprukket.	Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.	Under hele huset. Kjellerleilighet.
Tak	Valmtak, skifer.	
Eksteriør	Jevnt fordelte T-postvinduer med to og tre fag. Flat prof.omr. med overbord på konsoller. Hor.bånd under vinduer, samt brystn. panel i 1.etasje.	
Interiør		
Gårdsplass,	Grus. Velstelt.	
Uthus	To et. + kjeller. Som forhus. Bebodd. Bra.	
Ombygging	1899 Nybygg anmeldt. 1922 Innredning av fiskeutsalg. 1945 Kobbhus innredet.	
Tegninger, oppmålinger		
	Ønskelige forandringer	
	Omgivelser Positive.	
	Vedlikeholdstilstand	B
	Antikvarisk tilstand	C
	Arkitekturvurdering	C
	Miljøvurdering	B
	Prioritering	C
	Dato	1.6.1975
	Sign	J.T.

Gate		Båhus gate	nr. 25
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			
<div data-bbox="100 1576 463 2074" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="471 1585 566 1664" data-label="Caption"> <p>135.26 utenitt</p> </div>			